



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Triple Acción Metal Reforzado. Base Solvente Interior & Exterior

A04600P....

<u>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</u>	<u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u>	<u>RECOMENDACIONES GENERALES</u>
<p>Triple Acción Metal Reforzado es un innovador producto en base solvente que actúa como 3 productos en 1.</p> <p><b>Convertidor Reforzado de óxido Incipiente:</b> generando una reacción química que neutraliza el óxido, estabilizando y eliminando su acción corrosiva.</p> <p><b>Anticorrosivo:</b> Inhibiendo la formación de nuevo óxido. <b>Esmalte de Terminación:</b> Protegiendo y decorando las superficies de metal con una atractiva terminación de semi brillo una vez que alcanza el curado final (7 días). Disponible en 4 colores empacados.</p>	<p>Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite.</p> <p>Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p> <p><b>Fierros Nuevos:</b> Eliminar el aceite de protección con aguarrás mineral o diluyente sintético.</p> <p><b>Fierros Oxidados:</b> Eliminar el óxido suelto existente mediante escobilla de acero y posterior lijado. Limpiar la superficie con un paño humedecido en aguarrás mineral antes de pintar.</p> <p><b>Fierros Pintados:</b> Eliminar la pintura suelta o mal adherida mediante método manual mecánico. La pintura que se encuentre firmemente adherida y sin resquebrajamientos se puede lijar superficialmente y luego limpiar con un paño humedecido en aguarrás mineral para eliminar el polvo remanente.</p>	<p>La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Los productos en base a resinas alquídicas secan por oxidación de la película y evaporación del solvente, su secado puede verse retardado por un alto espesor de pintura, exceso de capas y/o no respetar el tiempo mínimo de repintado.</p> <p>Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en estas áreas.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.</p>
<p>Excelente resistencia a la intemperie, aguas lluvia y excelente barrera contra la humedad</p>		
<p><b>CARACTERISTICAS</b></p>		
<p><b>Color:</b> Blanco, Gris, Verde Petróleo y Negro.</p>		
<p><b>Rendimiento teórico:</b> 57 - 63 mt<sup>2</sup>/gl por mano según tipo de superficie y método de aplicación.</p>		
<p><b>Acabado:</b> Semi Brillo.</p>		
<p><b>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C:</b> Al tacto: 1 a 4 horas. Repintado: 18 a 24 horas. Dureza final: 7 días</p>	<p><b>USOS RECOMENDADOS</b></p> <p>Por su excelente resistencia a la intemperie, aguas lluvia y gran barrera contra la humedad, se recomienda para proteger superficies de metal, expuestas a ambientes de mediana agresividad climática tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructuras Metálicas.</li> <li>• Puertas.</li> <li>• Portones.</li> <li>• Ventanas.</li> <li>• Marcos.</li> <li>• Rejas, entre otros.</li> </ul> <p>Puede aplicarse en superficies que ya poseen algún grado de Oxidación, previa eliminación del óxido y pintura suelta.</p>	<p><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las <b>PRECAUCIONES</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Agitar bien el producto antes de su utilización.</li> <li>• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.</li> <li>• No pintar sobre papel mural.</li> <li>• No ingerir.</li> <li>• Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.</li> </ul>
<p><b>Dilución:</b> hasta un 10% en aguarrás mineral. (sólo primera mano)</p>		
<p><b>Aplicación:</b> Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p>		
<p><b>Sólidos en Volumen:</b> 51 +/- 2%.</p>		
<p><b>Sólidos en peso</b> 68 +/- 3%.</p>		
<p><b>Peso específico:</b> 1.27 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p>		
<p><b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR</p>		
<p><b>Tipo:</b> Alquídico, Base Solvente.</p>	<p><b>IMPORTANTE:</b> Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni mayores a 30°C.</p>	<p><b>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</b></p> <p>Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.</p>
<p><b>*VOC Teórico:</b> 398 g/l (EU Directive 2004/42/EC). *Datos referidos al blanco</p>		



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Triple Acción Metal Reforzado. Base Solvente Interior & Exterior

A04600P....

## NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.